


KERJA -KERJA MENAIKTARAF GELANGGANG FUTSAL DAN GELANGGANG SEPAK TAKRAW BERSEBELAHAN BLOK AS-AU DI TAMAN TUN SARDON DAN KERJA-KERJA BERKAITAN

GELANGGANG FUTSAL





Kerja-kerja menaiktaraf semula papak gelanggang futsal sediaada dengan menambah tebal 100mm konkrit Siap Bancuh (Ready Mix) GRED 20 serta mengecat semula lantai dengan kemasan Tennokote atau setaraf dengannya (kemasan perlu dilaksanakan oleh ‘specialist gelanggang’
Saiz (33.1m x 18.5m)



Kerja-kerja memasang longkang perimeter 150mm diameter separuh bulat bergilap berserta penutup longkang konkrit (Rujuk Lukisan Perincian)



- membaiki pagar, mengubah dan memasang pagar baru dan memasang pintu gelangsar
- kerja-kerja pembinaan struktur pejalan kaki baru
(Rujuk Lukisan Perincian)



- mengubah dan memasang kotak suiz sediaada di dalam Kawasan gelanggang futsal
- Kerja-kerja pendawaian semula lampu limpah sediaada(mengubah lokasi)



Kerja-kerja pemasangan longkang baru bersaiz 450
diameter longkang separuh bulat bergilap Panjang 53M
Beserta Sump (Rujuk Lukisan Perincian)