



Sistem perparitan sedilada yang perlu dinaikataf dan kerja-kerja menurap semula jalan selepas kerja-kerja longkang siap dilaksanakan

ke 'outlet' sedilada (Sungai JPS)



KERJA-KERJA NAIKTARAF LONGKANG DI KAMPUNG HAJI SHAARI PADANG BENGALI, KADUN BERTAM

(5.509386, 100.378735)

