



## Lokasi




## Gambar Kerosakan



Pokok telah tumbuh dan merosakkan 'down pipe' menyebabkan air bertakung dan kebocoran




Daun-daun kering tersangkut atas siling & siling telah pecah dan rosak



## Gambar Kerosakan



Pintu, 'top hung' dan kerangka kayu reput dimakan anai-anai



## Gambar Kerosakan



Dinding penebat bunyi  
rosak dan reput



## Gambar Kerosakan



Tangki cistern telah dicuri



Kepala 'shower' telah dicuri



Bumbung bocor

